


CARRIÈRE DE CORMEILLES-EN-PARISIS



ORIGINE DES REMBLAIS

Contribution des communes ayant envoyé le plus de déblais dans la carrière de Cormeilles



■ La catégorie « Autres » représente 216 communes en 2020. Les 216 communes sont réparties dans 10 départements : 95; 94; 93; 92; 91; 78; 77; 75; 60 et 51.

Niveaux de contrôle de la qualité des remblais

Cadre réglementaire:

- Arrêté ministériel du 22 septembre 1994
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes

Guides méthodologiques du BRGM (pour les terres excavées)

6 niveaux de contrôle pour l'acceptation des terres sur la carrière :

- Etudes de sols du Maitre d'Ouvrage du chantier producteur des déchets (maillage, caractérisation, étude historique ...) hors chantiers réputés non pollués
- Demande d'Acceptation Préalable (DAP) systématique du chantier, déposée auprès de notre prestataire, sans laquelle le camion ne peut accéder au site
- Contrôles qualité à l'entrée du site par caméra & portique de détection de radioactivité
- Contrôle visuel et olfactif du placier sur plateforme (avec tri si besoin du bois, ferrailles, ...)
- Contrôles qualité par analyses chimiques réalisés par notre prestataire
- Contrôles qualité par analyses chimiques inopinés réalisés par Placoplatre.

